Ritmo R502 Rev.0	SCHEDA MANUTENZIONE MACCHINA

CLIENTE: **TERMOIDRAULICA ANTONEL**

RIF. ORDINE INTERNO/PREVENTIVO N°2500128A

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE ARTICOLO	N° MATRICOLA
	BASIC 250 V0 EASY LIFE	125500262

TIPO DI PROBLEMA: ELETTRICO ☐ MECCANICO ☐ IDRAULICO ☐ GENERICO ☒

INTERVENTO EFFETTUATO : RIPARAZIONI:
riteflonatura termopiastra

REVISIONE PERIODICA

ESEGUITO PROVE , VERIFICHE TARATURE E COLLAUDI SECONDO NORMATIVA UNI 10565 :2015 UNI-ISO 12176-1:2018

.....

ORE DI MANODOPERA IMPIEGATE:
MATERIALI IMPIEGATI

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA'
	RITEFLONATURA TERMOPIASTRA	01PZ

DATA INTERVENTO 10/02/2025 **PROSSIMA REVISIONE ENTRO 10/02/2026**

Firma Responsabile Assistenza tecnica _____

IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA

Basic 250 V0 EASY LIFE - 230V Data di acquisto:

Ritmo
Via A. Volta,7 Z.I. Selve
35033 Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

YEAR 2012
TYPE BASIC 250V0 E.L.
N° 125500262 M
58 kg SDR 41- 6
∅ 75 ÷ 250 mm

Corpo macchina

Ritmo
Via A. Volta,7 Z.I. Selve
35033 Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY
YEAR 2012

TYPE BASIC 250V0.E.L.
N° 125500262 C
32 kg 230V ~ 1100W
P max 150 bar 2175 PSI

Centralina oleodinamica

Ritmo
Via A. Volta,7 Z.I. Selve
35033 Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

YEAR 2012
TYPE BASIC 250 VO E.L.
N° 125500262 F
15 kg 230V ~ 1200W
∅ 75 ÷ 250 mm

Fresatrice

Ritmo
Via A. Volta,7 Z.I. Selve
35033 Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

YEAR 2012
TYPE BASIC 250V0 E.L.
N° 125500262 T
8 kg 230V ~ 2000W
∅ 75 ÷ 250 mm

Termoelemento

REGISTRO DELLE REVISIONI

In occasione delle revisioni/certificazioni previste dalla norma **UNI 11732:2018 UNI-ISO12176-1:2018**, accompagnare la macchina al Centro di Assistenza Tecnica autorizzato col presente documento. Ritmo S.p.A. dichiara che, al termine di ciascuna delle revisioni di seguito registrate, i singoli elementi della saldatrice sono stati nuovamente sottoposti a tutte le prove di collaudo previste dalla Norma **UNI 11732:2018 UNI-ISO 12176-1:2018** e sono risultati conformi ai requisiti previsti.

Prima revisione	Data: 10/02/2025
Note	Timbro Centro Assistenza
Eseguita revisione generale, con sostituzione di particolari usurati	
Vedi scheda di manutenzione macchina n° 2500128A	
COLLAUDO CORPO MACCHINA POSITIVO	
COLLAUDO CENTRALINA POSITIVO	
COLLAUDO FRESA POSITIVO	
COLLAUDO TERMOPIASTRA POSITIVO	
Prove, verifiche, tarature e collaudi eseguiti secondo normativa	
UNI 11732:2018 UNI-ISO 12176-1:2018	
Prossima revisione entro il 10/02/2026	
Strumenti utilizzati per il controllo:	
Multimetro Fluke 287 Matr. 20940091	
Multimetro Fluke 287 Matr. 20940097	
Multimetro digitale Hewlett Packard 34401° Matr. 3146A59338	
Termometro a resistenza Tersid Pt100 Matr. 317:96	

RITMO S.p.A.
Via A. Volta, 35/37 - Z.I. Selve
35037 BRESSEO di TEOLO (PD)
Tel. 049.9901888 - Fax 049.9901993
P.I. 03495150280 - Cap. Soc. Euro 770.000 i.v.

Seconda revisione	Data:
Note	Timbro Centro Assistenza